

Figur Nr.	An- Art	Po	Sch Art	Abweichungen zur Grundauführung
0101 x USA	Löt			
0102 x USA	Löt			Wip und Geh schwarz
0112	Löt			Wip und Geh schwarz Kennz weiß 
0115	Löt			Wip und Geh schwarz WipStirnseite mit Kennz rot in EIN-Stellung sichtbar  Kennz seitlich gerundet
0118 x USA	Löt			Wip und Geh schwarz Kennz weiß 
0119 x USA	Löt			Wip und Geh schwarz WipStirnseite mit Kennz rot in EIN-Stellung sichtbar 
0121 x USA	Löt			Wip und Geh schwarz KoPaarung Ag/Ag 8(8)/250~ 5 E4 12(4)/250~ 5/70A 250V~ T 100/55          15A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC R 149   1 1/2 HP 250V AC
0132 USA	Löt			Kennz schwarz Geh schwarz 
0133	Löt Ösen offen			WipStirnseite mit Kennz rot in EIN-Stellung sichtbar 
0136 x USA	Löt			Wip und Geh schwarz Kennz weiß KoPaarung Ag/Ag 8(8)/250~ 5 E4 12(4)/250~ 5/70A 250V~ T 100/55          15A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC R 149   1 1/2 HP 250V AC
0149 USA	Löt			Wip und Geh schwarz Kennz rot 
0152 USA	Löt			Wip und Geh schwarz KoPaarung Ag vergo/Cu vergo AußenAn vergo 30mA 12V 5 E 4 T 100/55
0153	Löt			Wip und Geh schwarz Kennz weiß KoPaarung Ag vergo/Cu vergo AußenAn vergo  30mA 12V 5 E 4 T 100/55
0156	Löt			Wip und Geh schwarz Kennz weiß KoPaarung Ag vergo/Cu vergo AußenAn vergo  30mA 12V 5 E 4 T 100/55